

お客様各位

2021年10月吉日

**株式会社 ユーアイ**

〒530-0041

大阪市北区天神橋3-6-5

TEL.06-6351-1055

FAX.06-6351-1780

HORIBA 卓上型/ポータブル型pH・水質計

環境小型製品(放射温度計・光沢計・マルチ水質モニタ・油分濃度計)

点検修理作業の価格改定及び修理対応終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記の通り、HORIBAのpH・水質計及び、放射温度計・光沢計・マルチ水質モニタ油分濃度計の点検修理作業についてですが、材料費の高騰にともなう価格改定及び販売終了から長期の年数が経過した製品の修理作業の終了がございますので下記の通りお知らせいたします。

敬具

記

1 点検・修理作業の価格改定

1-1.値上幅

2021年10月現在の作業費より約5～15%

トレサビリティ証明書類・検査設備校正証明書類(複写)の費用は変更ございません。

1-2.対象製品群

・pH・水質計シリーズ ・放射温度計 ITシリーズ ・光沢計 IGシリーズ  
・マルチ水質モニタ U/Wシリーズ ・油分濃度計 OCMAシリーズ

1-3. 実施日

2022年1月1日以降御依頼分より

2 修理対応終了製品

対象製品

●点検受付は可能

・D-51/52/53/54/55

・ES-51 ・OM-51

・F-51/52/53/54/55

・DS-51 ・DS-52

・IT-540/550シリーズ

●点検/修理受付共に終了

・DS-7 ・L-71C ・Hシリーズ<sup>†</sup> ・N-7 ION II ・IS-7CA

・D-1X ・F-1Xシリーズ<sup>†</sup> ・ES-1Xシリーズ<sup>†</sup>

・DS-1Xシリーズ<sup>†</sup> ・D-2Xシリーズ<sup>†</sup>

・F-2Xシリーズ<sup>†</sup> ・B-7XXシリーズ<sup>†</sup> ・FP-20 ・FW-20T

・Mシリーズ<sup>†</sup> ・OM-1Xシリーズ<sup>†</sup>

修理受付終了日:2021年12月末

※2021年10月時点で、一部供給できない部品がある為、故障状況によっては修理をお断りする事がございます。

以上